



Via Bulgaria snc – 08038 – Sorgono (NU)
Tel: 0784 60009 – PEC: info@pec.gennargentumandrolisai.it
C.F./P.IVA 01345790917

Ufficio Tecnico Manutentivo

UFFICIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI

Ai Comuni della Comunità Montana
Ai Responsabili di Servizio
Ai Sindaci
Loro SEDI
e p.c.
SOE srl
Via Giotto 27
09121 Cagliari
soesrl@legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione di possibili disservizi nella raccolta degli imballaggi in plastica (EER 15.01.02)

Con la presente si informa che la **Formula Ambiente S.p.A.**, con nota acquisita agli atti il 05/08/2026 al prot. n. 2834, ha comunicato il perdurare della situazione emergenziale relativa alla filiera del trattamento degli imballaggi in plastica (codice EER 15.01.02).

In particolare, a causa della saturazione delle capacità di stoccaggio degli impianti regionali e della sospensione dei ritiri da parte di COREPLA, il gestore ha comunicato la sospensione dei conferimenti presso l'impianto di Villasor e ha rappresentato che, qualora la situazione dovesse protrarsi, **a decorrere dalla prossima settimana potrebbero verificarsi disservizi o interruzioni del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica sul territorio regionale.**

Si tratta di una situazione di carattere straordinario, non imputabile al gestore del servizio, ma determinata dalle criticità dell'intera filiera del recupero e trattamento delle plastiche.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Amministrazioni comunali a prendere atto della situazione e a predisporre, ove ritenuto opportuno, ogni utile iniziativa informativa nei confronti della cittadinanza, riservandosi di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti che dovessero pervenire.

Via Bulgaria snc, 08038, Sorgono (NU) Tel: 0784 60099
Mail: ingegnere@gennargentumandrolisai.it



Via Bulgaria snc – 08038 – Sorgono (NU)
Tel: 0784 60009 – PEC: info@pec.gennargentumandrolisai.it
C.F./P.IVA 01345790917

Si allega, per opportuna conoscenza, la comunicazione trasmessa da Formula Ambiente S.p.A.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo **distinti saluti**.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Carlo Maria Sassu